操作说明书



ZNXY2573

接地电阻土壤电阻率测试仪



目录

— ,	引 言	2
_,	产品简介	2
	1、使用范围·······	2
	2、工作原理····································	
	3、性能特点	2
三、	技术指标	3
四、	技术指标····································	3
	测量事项及维护保养·····5	
六、	配套附件	7
七、	售后服务 ····································	7

一、引言

欢迎使用高质量 ZNXY2573 接地电阻土壤电阻率测试仪。本产品是

您测量各种装置的接地电阻理想的更新换代产品! 在您使用本仪表前,请仔细阅读说明书。

二、产品简介

1、使用范围

本表适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量底电阻的导体阻值,本表还可测量土壤电阻率及地电压。

2、工作原理

工作原理为由几内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大, 再经过检波送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限: $0-2\Omega$ 、 $0-20\Omega$ 、 $0-200\Omega$ 。

3、性能特点

本仪表与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:

- 应用了DC/AC变换技术,集三端钮、四端钮量方式为一体,使用电源可交、直流两用。
- 采用锁相同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力极强。
- 摒弃了传统的人工手摇式发电方式,不需人力做功。
- 不需人工调节平衡,一目了然的面板触摸键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和迅速,消除了指针式仪表的视觉误差。
- 允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。
- 除测试接地电阻外,还可以测试低压电阻导体电组值。土壤电


组率以及交流地电压。

三、 技术指标

测量范围		恒流值	测量精度及误差		分辩率	辅助接地电阻
0-1. 999Ω 2-19.99Ω 20-199. 9Ω AC: 0-19. 99V		10mA(2Ω档) 10mA(20Ω档) 1mA(200Ω档) <± (10%+1d)	0-0. 2Ω<± (3%+1d) 0. 2-199. 9Ω <±(1. 5%+1d) 1-20V≤±(3%+1d)		0. 001 Ω 0. 01Ω 0. 1Ω 0. 01V	Rc:2Ω 20Ω档<1KΩ 200Ω档Ω<10KΩ Rp:<50KΩ 误差:<±5%
地电阻	<5V± 频有效值 <±5%	功 耗	湿度	85%RH	电源	重量: <1.8Kg
		最大≤2W	温度	0°C—40°C	7.2-9V 直流 或220V 交流	体 积: 220×200×110 (mm3)

四、操作方法


1、接地电阻测量(图一)



①烟被测接地E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大

地。


- ②用专用导线将端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应连接。
- ③开启电源开关"ON",选择合适档位轻按一下键,该档指示灯亮, 表头LCD显示的数值即为被测得的接地电阻值。
 - 2、土壤电阻率测量(如图二)



测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若测出阻值为R,则土壤电阻率按下式计算: $\rho=2$ π RL。

ρ-土壤电阻率 (Ω•)、L-探针与探针之间仪的读数 (Ω)。 用此法则得的土壤电阻率可以近似的距离 (cm)、R-地阻认为是 被埋入之间区域的平均土壤电阻率。

3、导体电阻测量(图三)




4、地电压测量

测量接地如图一,拔掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表示数值即为E、P1间的交流地电压值。

5、测量完毕按一下电源"OFF"键, 仪表关机。

五、 测量事项及维护保养

1、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。 在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2 在外侧P2在内侧(如图四)所示:



2、测量接地电阻时最好反复在不同的方向测量3-4次,取其平

均值。

- 3、测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方式测量,可 参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
- 4、若测试回路不通或超量程时,表头显示"1",说明溢出,应检查测试回路是否连接好或是否超量程。
 - 5、本表当电池电压低于7.2V时,表头显示欠压符号"←",表示电池电压不足,此时应插上电源线由交流供电或打开仪器后盖板更换于电池。
 - 6、如果使用可充电池时,可直接插上电源线利用本机充电,充电时间一般不低于8小时。
 - 7、存放保管本表石时,应注意环境温度和湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体,不得雨淋,暴晒,跌落。

六、 配套附件

- 1、说明书一本
- 2、合格证一张
- 3、保修卡一张
- 4、连接线四根
- 5、电源线一根
- 6、20米、40米测试线各一根
- 7、地桩2根

本表销售时不包括接地探针和连接导线,若用户需要可另购,接地探针2根、20m、40m导线各一根(价格另计)。

七、 售后服务

- 1、本仪器保修一年,凡在保修期内用户遵循运输、贮存和使用规则,有质量问题本公司负责保修。
 - 2、仪器使用超过保修期,公司负责长期维修,并跟踪售后服务。
- 3、若仪器出现故障,应请专职维修人员或寄回本公司修理。不得自行拆开仪器,以免增加修理费用和造成仪器无法修复。
- 4、本说明书的所述指标,仅适于本型号仪器,若有改型恕不另行通知。

Willian Thoughans Kiny i filectric Co.